

UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH
TRUNG TÂM Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 329 /TM-TTYT

Hồng Lĩnh, ngày 10 tháng 8 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng lò đốt rác .

Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh có nhu cầu cần sửa chữa thay thế linh kiện cho hệ thống lò đốt rác thải y tế VITE-15 với các nội dung sau:

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Trung tâm Y tế Thị xã Hồng Lĩnh đề nghị nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện cung cấp gói thầu nêu trên gửi báo giá về phòng Tổ chức hành chính Trung tâm y tế thị xã Hồng Lĩnh.

Quý công ty vui lòng gửi 02 bản về Phòng TCHC – Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, file mềm gửi về địa chỉ email: benhviendakhoahl@gmail.com trước 17h ngày 21/8/2023.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Đoàn Minh Giáp, Phòng TCHC – TTYT thị xã Hồng Lĩnh, SĐT: 0913054272

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KD.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thái Lâm

PHỤ LỤC

Sửa chữa, thay thế linh kiện Hệ thống Lò đốt rác thải y tế VITE - 15
(Kèm theo thư mời số: 329/TM-TTYT, ngày 10/8/2023 của TTYT Hồng Lĩnh)

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	SL
1	Đầu đốt - Model: RG2F - Hãng sản xuất: Riello - Xuất xứ: Italy Thông số kỹ thuật. - Nhiên liệu đốt: dầu Diesel - Dải công suất: 47-119kw - Dải tiêu thụ Diesel: 4 – 10 kg/h - Điện áp: 1/230/50Hz Tổng công suất điện: 0,18kw - Hệ thống đánh lửa tự động hoàn toàn	Bộ	02
2	Sửa chữa quạt gió và đánh rỉ, phun sơn lại mô tơ, thân quạt, tra dầu mỡ.	Bộ	01
3	Bảo dưỡng máy cấp khí buồng đốt	máy	01
4	Sửa chữa, máy bơm cấp nước và máy bơm phun nước làm mát + ống, phụ kiện + sơn sửa lại than máy	Máy	02
5	Sửa chữa tủ điện và đi lại dây điện	Trọn bộ	01
6	Sửa chữa ống cổ quạt gió + bích vuông + ecu, bulong,	Bộ	01
7	Sửa chữa hàn vá các chỗ than lò bị han bục hỏng, đánh rỉ và sơn lại thân lò, (không bao gồm sơn phủ thân nhiệt)	Trọn gói	01